


REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
KOMISIONI I MBROJTJES NGA RREZATIMET
ZYRA E MBROJTJES NGA RREZATIMET

Nr. ext prot.

Tiranë, më 15. II. 2019

Lënda: Raport mbi matjet e kryera në Stacionin Bazë të emërtuar Teuta 2

Në datë 05/11/2019, bazuar në urdhërin nr.40 me nr.351 prot. datë 04/11/2019 të Zyrës së Mbrojtjes nga Rrezatimet në mbështetje të ligjit nr. 10469 datë 13.10.2011 “Për mbrojtjen nga rezatimet jojonizuese”, neni 7 pika c “Kryen inspektimin e instalimeve dhe veprimtarive me rezatim jojonizues, në përpunje me ligjin për inspekthin; i ndryshuar, si dhe rregullores nr. 743 date 16.10.2012 “Për mbrojtjen e publikut nga rrezatimet jojonizuese”, pika 5, u krye një inspektim pranë SB Teuta 2 me adresë: Ndërtesat binjake 11 kate, rruga Pavarësia, 800 m nga ura e Dajlanit, Durrës.

Qëllimi i këtij inspektimi ishte matja e vlerave të fushës elektromagnetike të gjeneruar nga antenat e SB Teuta 2.

Këto matje u realizuan bazuar në metodikën e matjeve, e cila është përpunuar nga ZMR në bashkëpunim me Fakultetin e Teknologjisë dhe Informacionit. Pajisja për kryerjen e këtyre matjeve u vu në dispozicion të zyrës nga Instituti i Rrezatimeve, bazuar në kërkesën e bërë në datë 30/10/2019 me nr.344 prot.

Grupi i inspektimit:

1. Z.Rustem Paci, Kryetar i ZMR-së;
2. Z.Shkëlqim Mema, Anëtar i KMR-së;
3. Z.Sulejman Xhetani, Specialist i ZMR-së;
4. Z.Hermes Plaku, Specialist i ZMR-së;
5. Znj.Seni Memaj, Specialist e ZMR-së;
6. Z.Besnik Dobi, Ekspert i kualifikuar në fushën e mbrojtjes nga rrezatimet i njojur nga KMR.

Grupi i inspektimit ndoqi itinerarin Tiranë-Durrës në datë 05/11/2019. Gjatë këtij inspektimi u morën masat që kompanitë të mos kishin dijeni në lidhje me procesin e realizimit të matjeve në SB Teuta 2. Grupi i inspektimit realizoi disa matje, përkatësisht në një godinë buzë detit përballë me pallatin në të cilën ndodhet SB, si dhe në hyrjen e këtij pallati ku ndodhet SB.

Në momentin e mbërritjes në hyrjen e pallatit ku janë të vendosur SB u telefonua dhe Z. Eluert HOXHAJ, i cili është banor i apartamentit poshtë tarracës ku është vendosur SB. Grupi i inspektimit realizoi matjet në tarracë dhe në disa ambiente të apartamentit. Pas realizimit të

Adresa: Rr. “A. Moisiu” No 80 Tirana, Albania, Tel. + 355 4 237 00 57 Fax. + 355 42 37 00 58. www.ishp.gov.al



matjeve në tarracë, në pikat e përshkruara në vijimësi të raportit, grupi i inspektimit realizoi dhe një matje në qendrën e qytetit të Durrësit.

Duke qënë se objktivi i matjeve në tarracë ishte një vlerësim gjithëpërfshirës i ekspozimit (kontributi i të gjithë burimeve), për realizimin e matjeve u përdor një pajisje me brez të gjerë.

Matjet me brez të gjerë mund të shërbejnë si tregues i nevojës për të realizuar matje me selektivitet në frekuencë të ekspozimit, nëse nivelet e madhësive të fushës elektromagnetike tejkalojnë vlerën e pragut. Matjet me brez të gjerë përdoren për të përfthuar informacion në kohë reale.

Instrumenti i përdorur për realizimin e matjeve:

ELECTROSMOG METER

Parametrat e ELECTROSMOG METER

- Metoda e matjes: Dixhitale, tri-aksiale
- Diapazoni i frekuencave: 10 MHz – 8 GHz
- Matës me bandë të gjerë
- Sensor izotropik
- Shkalla e matjes: 20mV/m – 108 V/m
- Rezolucioni: 0.1 mV/m



Figura 1. ELECTROSMOG METER

Matjet u kryen në kufijtë e fushës së largët, ku madhësitë e intensitetit të fushës elektrike dhe magnetike janë të ndërvavarura matematikisht; e konvertimi nga njëra madhësi në tjetrën realizohet sipas relacioneve të fushës elektromagnetike në supozimin e fushës së largët.

Matjet u realizuan në disa pika me interes për vlerësimin e fushës elektromagnetike, në të cilat ekspozimi nga burime të ndryshme, vinte si rezultat i drejtimeve të ndryshme të burimeve. Për këtë arsy, zgjedhja e sensorit izotropik është më e përshtatshme për realizimin e objektivit të matjeve, pasi nuk është i rendësishëm pozicioni i burimit apo i sensorit matës.

Në çdo pikë u kryen matje 6 minutëshe, për të cilat lexohej në ekran një vlerë e mesatarizuar, e zgjedhur sipas **Average (AVG) mode**.

Për sinjalat e regjistruar në aparat, që janë rezulatat i kombinimit të disa sinjaleve, mund të nevojitet kalibrim shtesë, për vlerësimin e shkallës së pasigurisë. Për këtë përdoret faktori i kalibrimit, i cili kalibron vlerën e matur, para se të shfaqet rezultati në ekran. Përdorimi i faktorit të kalibrimit rrit saktësinë e matjes. Faktorët e kalibrimit varen nga frekuanca dhe janë të dhënë për çdo instrument. Në manualin e instrumentit të përdorur sugjerohet që, në një rast ku frekuencat e matura janë të një bande të gjerë, faktori i kalibrimit të merret në vlerën 1.

Gjatë matjeve është përdorur faktori i kalibrimit me vlerë 2. Një zgjedhje e tillë e mbivlerëson ekspozimin real.

Skicë orientuese për matjet në tarracën e pallatit ku është instaluar SB Teuta 2




Figura 2. Skicë orientuese e tarracës së pallatit dhe pikave në të cilat u kryen matjet

Siq duket edhe nga skica, antenat e stacioneve bazë të dy kompanive (Vodafone dhe Eagle) janë vendosur në dy maste në dy skajet e tarracës. Celet transmetuese janë të orientuara jashtë tarracës dhe tufat e rrezatimit "fluturojnë" jashtë tarracës.

Tabela 1. Rezultatet e matjeve në tarracë dhe ambientet e banimit sipas pikave referuar në skicë

Pika	Pozicioni	Intensiteti i fushes elektrike E (V/m)
1	Dritarja e parë	4.6
2	Dritarja e dytë	3.6
3	Dritarja e tretë	4.5
4	Dritarja e katërt	7.5
5	Në sipërfaqe të tarracës së pjerrët	6.5
6	Në qendrën e tarracës	7.5
7	Ndërmjet 2 masteve në lartësinë 1.8 m	12.2
8	Pjesa anësore e ballkonit	3.5
9	Pjesa e ballkonit poshtë shkallëve	1.1

Tabela 2. Rezultatet e matjeve sipas pikave referuar në figurën 3 dhe 4

Pika	Pozicioni	Intensiteti i fushes elektrike E (V/m)
1	Godina buzë detit	1
2	Hyrja e pallatit	1.1
3	Qendër Durrës	0.5



Figura 3. Foto e marrë nga Google Earth ku janë shënur me të kuqe pikat ku janë kryer matjet




Figura 4. Pikëmatjet rrotull pallatit (tarracës) ku është instuar SB

Adresa: Rr. "A. Moisiu" No 80 Tirana, Albania, Tel. + 355 4 237 00 57 Fax. + 355 42 37 00 58. www.ishp.gov.al




Figura 5. Foto e tarracës, në të cilën duken 4 dritaret e banesës (njëra nga dritaret është e mbuluar).
Ambientet e banimit janë 2.5 m poshtë dritareve.



Figura 6. Pamje nga pikëmatja 7, ku janë të vendosura mastet e kompanive Vodafone dhe Eagle


Adresa: Rr. "A. Moisiu" No 80 Tirana, Albania, Tel. + 355 4 237 00 57 Fax. + 355 42 37 00 58. www.ishp.gov.al

A handwritten signature in blue ink, appearing to be in Albanian, is written across the bottom of the page. It consists of several stylized letters and symbols.



a) Foto gjatë matjes tek dritarja e parë

Pozicioni 1 në skicë dhe tabelë



b) Foto gjatë matjes tek dritarja e dytë (nga xhami i dritares duken ambientet e kuzhinës)

Pozicioni 2 në skicë dhe tabelë

Figura 7. a), b) Foto gjatë matjeve tek dritaret e banesës

Adresa: Rr. "A. Moisiu" No 80 Tirana, Albania, Tel. + 355 4 237 00 57 Fax. + 355 42 37 00 58. www.ishp.gov.al





Figura 8. Foto gjatë matjes në pikën 9

Adresa: Rr. "A. Moisiu" No 80 Tirana, Albania, Tel. + 355 4 237 00 57 Fax. + 355 42 37 00 58. www.ishp.gov.al



Konkluzione

Nga matjet e realizuara vihet re se, të gjitha vlerat e regjistrueshëm në tarracë dhe rrëth ambienteve të banimit janë disa herë më të vogla se vlera minimale e niveleve të referencës për ekspozimin publik (41.25 V/m) referuar rregullores nr. 743 dt. 16.10.2012 "Për mbrojtjen e pubikut nga rrezatimet jojonizuese".

Vlerat e mësipërme janë të regjistrueshëm në tarracë; në studimin e raportit të paraqitur në KMR për t'u pajisur me Akt miratimi, tarraca është dekluaruar zonë e kontrolluar (pa akses për publikun)



Prej këtej dilet në përfudimin se, kur në tarracë vlerat janë disa herë më të vogla se niveli i referencës, në ambientet e banimit një kat më poshtë (3 m më poshtë se tarraca) vlerat e madhësive të fushës elektrike janë akoma më të vogla.

Përveç disnivelist prej 3 m (një kat më poshtë), një faktor tjetër (i cili nuk merret parasysh në llogaritjet teorike të zonës kritike) është edhe trashësia e betonit të tavani, i cili vepron si një barriere mbrojtese.

Vëmë re se vlerat në ambientet e tjera publike (tabela 2) janë shumë herë më të vogla se nivelet e referencës.

Prej këtej, nëpërmjet metodës së ndërkrahasimit mund të themi se:

Në përfundim të këtij raporti theksohet se, ekspozimi prej fushës elektromagnetike të gjeneruar nga antenat e SB (dhe burimeve të tjera RF) në ambientet e banimit poshtë tarracës është shumë më i vogël se nivelet e referencës dhe në të njëjtat nivele me çdo mjedis tjetër publik.

Rustem Paci 
Shkëlqim Mema 
Besnik Dobi 
Sulejman Xhetani 
Hermes Plaku 
Seni Memaj 

